



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: DESASSORIAMENTO LAGO LAVA-PÉS

LOCAL: PARQUE LAVA-PÉS, AV. LAVA-PÉS, BAIRRO LAVA-PÉS – CUNHA/SP




Foto 01 – Planta de localização – S/Escala



Foto 02 – Local a ser desassoreado

(23°4'35.90" S / 44°57'47.58" O)




Foto 03 – Percurso entre o local a ser desassoreado e o local do 1º Bota fora com uma distância de 4km.

(23°2'51.05" S / 44°57'24.97" O)



Foto 04 – Percurso entre o local a ser desassoreado e o local do 2º Bota fora com uma distância de 2km

(23°3'35.31" S / 44°58'17.10" O)

Cunha, 06 de julho de 2021

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 5069107040